

SOLVEクロスメンバーの車検について

ジムニーJB64W/ジムニーシエラJB74W用SOLVEクロスメンバーの発売開始時(令和2年1月発売開始)の自動車検査独立行政法人及び軽自動車検査協会の見解では「ボルトでの脱着式の為、構造変更等や証明書等は不要」であったため、証明書等は添付せずに販売しておりましたが、令和3年8月1日以降、「材質、交換理由、製造、販売元の明記が必要」という見解に変更となりました。車検時及び検査員から証明書の提出を求められた場合はこちらの資料を提出下さい。

品名:SOLVEクロスメンバー

材質:下記資料参照

SOLVEクロスメンバーの各部材質

部品名	サイズ	材質(mm)	厚み(mm)	本数	構造
メインパイプ	Φ25.4	STKM11A	2.0	2	溶接
カラーA(メインパイプ側)	-	S45C	-	2	溶接
ブラケット(車体取付部)	-	SPCC	3.2	-	ボルト止め
ブラケット(メインパイプ側)	-	SAPH440	3.2	-	ボルト止め
六角ボルト	M10 P1.25	SWCH10R	-	4	-
六角フランジボルト	M10 P1.25	SWCH10R	-	3	-
カラー(スリーブ)	Φ19.1	STKM11A	3.0	4	-

交換理由:悪路走行を前提としたリフトアップ(サスペンションでの)した車両では、

フロントプロペラシャフトが純正クロスメンバーに干渉する為

※サスペンションが伸び側にストロークした時に純正クロスメンバーのままだと干渉します。

- 必要な証明内容は独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会へ相談、確認済みです。

令和6年1月1日

<販売元>

株式会社タニグチ

兵庫県姫路市豊富町御蔭1110-2

TEL 079-264-4455 FAX 079-264-6162